


ATTY: EDWIN R. ACHESON; PHONE: (513) 651-6708



FIG. 2

ATTY: EDWIN R. ACHESON; PHONE: (513) 651-6708






FIG. 4






FIG. 5





8/12




FIG. 8



9/12




FIG. 9

10/12




FIG. 10

11/12





FIG. 11

12/12



TIME

LATERAL SPEED (FPM)

FIG. 12